

## LES CONDITIONS D'ACCEPTATION

### Processus de traitement 157 - DECHETS DANGEREUX

Vous trouvez les conditions d'acceptation les plus actuelles au site Renewi: <https://www.renewi.com/fr-be/acceptatievoorwaarden-roeselare>

Les déchets doivent être libres de pièces tels que bois, plastique, béton, métaux, tissus filtrants,...qui peuvent causer des dégâts aux installations de traitement.  
Les valeurs indiquées ci-dessous sont des valeurs maximales.

#### - limites maximales:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| . Température maximale du déchet            | : | 50°C               |
| . oligo-éléments à caractère non métallique | : |                    |
| + sel de l'acide cyanhydrique               | : | 250 mg/kg MS       |
| + nitriles                                  | : | 100 ppm sur total  |
| + F, Br, I                                  | : | 800 mg/kg          |
| + concentration en PCB                      | : | 2000 ppm sur total |
| + concentration en PCP                      | : | 30 ppm sur total   |
| + teneur totale en chlore                   | : | 1000 ppm sur total |
| + teneur totale en soufre                   | : | 2 %                |
| + teneur totale en soufre                   | : | 3 %                |
| . oligo-éléments à caractère métallique     | : |                    |
| + arsenic                                   | : | 200 ppm sur total  |
| + mercure                                   | : | 5 ppm sur total    |
| + thallium                                  | : | 30 ppm sur total   |
| + cadmium                                   | : | 70 ppm sur total   |
| + cobalt                                    | : | 200 ppm sur total  |
| + nickel                                    | : | 1000 ppm sur total |
| + antimone                                  | : | 200 ppm sur total  |
| + plomb                                     | : | 1000 ppm sur total |
| + chrome                                    | : | 1000 ppm sur total |
| + cuivre                                    | : | 1000 ppm sur total |
| + vanadium                                  | : | 1000 ppm sur total |
| + zinc                                      | : | 5000 ppm sur total |
| + manganèse                                 | : | 2000 ppm sur total |
| + étain                                     | : | 1000 ppm sur total |

- point éclair minimal: 95°C

- les produits suivants doivent être absents:

- . des matériaux autre que les boues
- . toute substance pouvant dégager des odeurs nauséabondes (ex.: amine, amide, acide butyrique)
- . les produits explosifs (perchlorates et peroxydes par exemple)
- . les produits lacrymogènes
- . tous les produits radio-actifs ou émettant des rayonnements ionisants
- . tous les déchets susceptibles de réagir entre eux ou lors de leur combustion pour former des mélanges détonants ou des vapeurs toxiques.
- . tout produits pollué par des germes pathogènes
- . les produits carcinogènes conforme la liste annexe Codex, Titre V, Chapitre II